

רשימת תכולה ואמצעים עבור עגלת חירום

כלי חפירה עם כף ללא שיניים באתר העבודה בכל זמן העבודות

מספר	רשימת תכולה לעגלת חירום	כמות
1.	split sleeve – (ספליד סלייב) לכל קוטר הקו	2
2.	קלינים-חרוטים- בגדלים שונים	6
3.	פטיש דפיקה מנחושת או בריליום.	1
4.	מיכל גמיש 20.000 ליטר עפ"י דרישה בחוזה. הכולל: מדחס, משאיבת וואקום וצינורות שאיבה ומחברים או מכלית דלק לשאיבה בעת העבודה על הצנרת הגלויה (כולל מערכת צינורות למכלית והארקה)	
5.	חבילת / גליל ניילון שחור	1
6.	שלטים "חומר מזוהם"	2
7.	חבילת גדרות ועמודים עבור האזור המזוהם.	
8.	גליל סרט סימון אדום	1
9.	חצאי חביות	4
10.	ערכת תאורה לעבודה בלילה סט (פנסים)	2
11.	כבלי חשמל(מאריכים)	1
12.	גנרטור (חשמל)	1
13.	מטפים 6 ק"ג	6
14.	פקקי ביוב- ביטחון לפי קוטר הקו	4
15.	כבלי ארקה/ קצוות (גישור)	2
16.	מפתחות לספייד סליב	2
17.	כלי חפירה ידניים	1

